

有限会社山陽テクノ 廃棄物焼却炉 維持管理計画

項 目	業 務 内 容
焼却炉使用前点検	焼却物投入前に、各装置の目視による点検を行う。異常が認められた場合焼却しない。
焼却	焼却時燃焼温度は、800℃以上で焼却し、助燃バーナにて温度を保つ。
	冷却器の出口温度は、概ね200℃以下とする
	燃焼温度・冷却器出口温度・排出ガス温度を測定及び記録する。
	CO濃度・酸素濃度を測定及び記録する。
法定測定・記録	法の定めに従って項目、頻度を順守し実施。結果を報告する。
その他	施設、各種機器の定期点検/月及び施設総点検、清掃1回/年を実施する。
	目視による点検は稼働毎に実施する。
	焼却炉の稼働時間は、AM8：00からPM18：00の10時間とする。